

<b>Круг Калиброванный</b>	
<b>Сталь 10</b>	<b>ГОСТ 1050-88, 7417-75</b>
25 27 50 54	
<b>Сталь 20</b>	<b>ГОСТ 1050-88, 7417-75</b>
5 6 7 8 9 10 12 14 14.6 14.62 15 16 16.3 18 20 20.3 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32 34 35 36 38 39 39 калибр 40 42 45 48 50	
<b>Сталь 35</b>	<b>ГОСТ 1050-88, 7417-75</b>
7 1 8 9 10 10 бунт 10.8 10.8 бунт 11 12 14 14.8 15 16 18 20 20.9 22 24 25 26 26.5 28 30 31 32 35 36 40 42 45 48 50	
<b>Сталь 45 - 40</b>	<b>ГОСТ 1050-88, 7417-75</b>
5.5 10 10 бунт 10.5 10.5 бунт 10.8 12 14 14.5 14.7 15 16 17 17.6 18 18.5 20 20.6 21 22 22.6 22.7 23 24 25 26 27 28 30 31 32 34 35 36 38 40 42 44 45 48 49 с/о 50	
<b>Сталь 20Х - 35Х</b>	<b>ГОСТ 4543-71, 7417-75</b>
31 33	
<b>Сталь 40Х</b>	<b>ГОСТ 4543-71, 7417-75</b>
10 10.8 т/о 12 14 16 18 20 20 с отжигом 22 23 с отжигом 24 с отжигом 25 25 с отжигом 26 28 30 31 31 т/о 36 40 42 45 48 56 60	
<b>Сталь 18ХГТ-30ХГТ</b>	<b>ГОСТ 4543-71, 7417-75</b>
10 бунт 15 16.5 17 17.5 20.5 40	
<b>Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А</b>	<b>ГОСТ 14959-79, 7417-75</b>
29	
<b>Сталь 60С2ХФА; 60С2ХА</b>	<b>ГОСТ 14959-79, 7417-75</b>
40	
<b>Сталь 65Г</b>	<b>ГОСТ 14959-79, 7417-75</b>
10 т/о 10 т/о бунт	
<b>Сталь 9ХС</b>	<b>ГОСТ 4543-71, 7417-75</b>
80 т/о	
<b>Шестигранник Калиброванный</b>	
<b>Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х</b>	<b>ГОСТ 8560-78, 1051-73, 4543-71</b>
6 7 8 10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 60 80	
<b>Круг</b>	
<b>Сталь ЗСП-ПС</b>	<b>ГОСТ 380-94, 2590-88</b>
8 10 12 14 16 16 мера 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 30 32 33 33 с обточк. 34 36 40 46 с обточк. 48 50 52 56 60 62 с обточк. 63 65 70 75 75 с обточк. 80 90 95 100 105 110 130 140 150 160 170 180 190 200 220 230 240 260 270 280 с обточк. 290 с обточк. 295 300 с обточк.	
<b>Сталь 09Г2С</b>	<b>ГОСТ 19281-89</b>
12 14 16 18 20 22 24 25 26 28 30 32 33 36 40 42 42 с обточк. 45 48 50 56 56 с обточк. 60 65 70 75 80 85 90 100 120 130 140 150 160 180 300 350	
<b>Сталь 5СП-ПС</b>	<b>ГОСТ 380-94, 2590-88</b>
16 18 20 22 24 25 26 28 30 32	
<b>Сталь 20</b>	<b>ГОСТ 1050-88, 2590-88</b>
10 12 14 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 30 30 с обточк. 32 33 33 с обточк. 34 34 с обточк. 36 40 42 45 48 50 52 53 56 60 63 с обточк. 65 65 с обточк. 70 75 8 80 85 90 90 с обточк. 100 105 110 120 130 140 150 160 160 с обточк. 170 180 190 200 210 230 240 250 260 270 280 285 290 с обточк. 300 с обточк. 310 320 с обточк. 330 340 с обточк. 350	
<b>Сталь 35</b>	<b>ГОСТ 1050-88, 2590-88</b>
7 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 21 с обточк. 22 23 24 25 26 26 с обточк. 27 28 30 32 32 с обточк. 36 36 с обточк. 38 40 42 43 45 48 50 52 53 56 60 62 63 65 68 70 75 80 100 105 110 120 125 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 270 280	
<b>Сталь 45 - 40</b>	<b>ГОСТ 1050-88, 2590-88</b>
10 11.5 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 с обточк. 28 30 32 33 33 с обточк. 34 35 36 38 40 42 45 48 50 52 53 56 56 с обточк. 58 60 62 63 65 68 с обточк. 70 75 80 100 105 105 с обточк. 110 115 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 285 290 300 310 320 с обточк. 340 с обточк. 350	
<b>Сталь 55</b>	<b>ГОСТ 1050-88, 2590-88</b>
270	
<b>Сталь 60 (65Г)</b>	<b>ГОСТ 1050-88, 2590-88</b>
80 -1ГП с обточкой	
<b>Сталь 20Х - 35Х</b>	<b>ГОСТ 4543-71, 2590-88</b>
16 22 24 25 26 28 30 32 33 34 36 38 40 42 45 50 52 53 с обточк. 56 60 65 68 70 75 75 с обточк. 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 250 260 270	
<b>Сталь 40Х</b>	<b>ГОСТ 4543-71, 2590-88</b>
8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 28 30 32 33 34 36 38 40 42 45 46 48 50 50 с обточк. 52 52 с обточк. 53 56 56 с обточк. 60 65 70 70 с обточк. 75 75 с обточк. 80 85 85 с обточк. 90 95 100 105 110 115 120 130 140 140 с обточк. 150 160 165 170 180 190 190 с обточк. 200 210 215 с обточк. 220 225 с обточк. 230 230 с обточк. 240 240 с обточк. 260 260 с обточк. 270 285 290 с обточк. 295 300 с обточк. 310 320 с обточк. 330 340 с обточк. 350	

<b>Сталь 40XH</b>	ГОСТ 4543-71, 2590-88
28, 30, 32, 36, 40, 45, 48, 50, 56, 60, 70, 80, 85, 100, 100 с обточк., 110, 120, 130, 140 с обточк., 150 с обточк., 160 с обточк., 170 с обточк., 180 с обточк., 190 с обточк., 200 с обточкой, 210 с обточк., 220 с обточк., 230 с обточк., 240, 250, 260 с обточк., 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350 с обточк.	
<b>Сталь 12XH3A</b>	ГОСТ 4543-71, 2590-88
40, 50, 56, 60 т/о, 65, 70, 80, 90 т/о, 100, 110 с т/о с обточк., 115, 120, 120 с т/о, 130 с обточк., 140 т/о, 150 с обточк., 160 с обточк., 170, 170 с обточк., 180, 180 с обточк., 190 с обточк., т/о, 100, 110 с т/о с обточк., 115, 120, 120 с т/о, 130 с обточк., 140 т/о, 150 с обточк., 160 с обточк., 170, 170 с обточк., 180, 180 с обточк., 190 с обточк., т/о, 200 т/о, 230 с обточк.	
<b>Сталь 20XH3A</b>	ГОСТ 4543-71, 2590-88
70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 140 с обточк., 150, 150 с обточк., 160 с обточк., 170, 180, 190 с обточк., 200 с обточк., 210 с обточк., 220 с обточк.	
<b>Сталь 20X2H4A</b>	ГОСТ 4543-71, 2590-88
28 с т/о, 30, 80, 90, 100, 110, 120, 120 с обточк., т/о, 130, 140, 140 с обточк., 150 т/о, 160, 160 с обточк., 170, 170 с обточк., 190 с обточк., 200 с обточк., 210 с обточк., 220 с обточк., 230 с обточк., 240 с обточк., 250 с т/о, 260 с т/о, 280 с т/о, 290 с т/о, 300 с т/о, 310 с т/о, 320 с т/о, 330 с т/о.	
<b>Сталь 30 - 38ХМА</b>	ГОСТ 4543-71, 2590-88
12, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 30, 36, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 100, 150, 160, 170 с т/о.	
<b>Сталь 40XH2MA</b>	ГОСТ 4543-71, 2590-88
80, 90, 100, 105, 110, 120, 130, 140 с обточк., 150 с обточк., с/о, 160 с обточк., с/о, 170 с обточк., с/о, 180 с обточк., 200 с обточк., 210 с обточк., 220 с обточк., 230 с обточк.	
<b>Сталь 38X2MЮA</b>	ГОСТ 4543-71, 2590-88
23, 28 т/о, 50, 56, 56 т/о, 60, 65, 70, 75, 80, 85 т/о, 90 т/о, 95, 100, 100 т/о, 110, 120, 130 т/о, 135 т/о, 140, 140 т/о, 150 т/о, 160 т/о, 170, 180 т/о.	
<b>Сталь 38XC</b>	ГОСТ 4543-71, 2590-88
11, 32, 50, 50 с обточк., 56, 60, 65, 70, 75, 80, 80 с обточк., 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 180.	
<b>Сталь 18ХГТ-30ХГТ</b>	ГОСТ 4543-71, 2590-88
11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 48, 50, 53, 56, 56 с обточк., 57, 60, 60 с обточк., 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125 с обточк., 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 290 с обточк., 300 с обточк., 310, 320, 320 с обточк., 330, 340 с обточк., 350, 350 т/о.	
<b>Сталь 30ХГСА-35ХГСА</b>	ГОСТ 4543-71, 2590-88
30, 32, 36, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 52 с обточк., 55, 56, 60, 65, 65 с обточк., 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 160 с обточк., 170, 180, 190 с обточк.	
<b>Сталь 60С2A; 55С2A; 70С3A</b>	ГОСТ 14959-79, 2590-88
10 с обточк., бунт, 10 т/о, 10 т/о кат.4A бунт, 12, 12 с обточк., кат.35, 12 т/о, 14, 14 с обточк., кат.35, 16, 16 мера 6000мм, 16 с обточк., кат.35, 16 т/о, 18, 18 с обточк., кат.35, 19, 20, 20 кат.45, 20 с обточк., кат.35, 22, 22 с обточк.	
<b>Сталь 60С2ХФА; 60С2ХА</b>	ГОСТ 14959-79, 2590-88
16 1ГП с обточк., кат.35 б/о, 23 1ГП с обточк., кат.35 б/о, 32, 32 кат.45, 32 кат.35 мера 6000мм, 36 кат.35 мера 6000мм, 36 кат.45, 36 с обточк., 38 1ГП с обточк., кат.45 б/о, 42 1ГП с обточк., кат.35, 65 с обточк., 70 с обточк.	
<b>Сталь 65Г</b>	ГОСТ 14959-79, 2590-88
10 бунт, 12 бунт, 16, 30 кат.4, 36 кат.4, 38 кат.4, 40 кат.4, 42 кат.4, 50, 50 кат.4, 60, 65, 70, 80 кат.4, 80 кат.45, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 150 кат.45, 160, 180, 200 т/о, 210 т/о, 220 т/о, 230 т/о, 240 т/о, 250 т/о, 270.	
<b>Сталь У8</b>	ГОСТ 1435-99, 2590-88
12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 28 т/о, 30, 32, 35 т/о, 36 т/о, 38, 40, 42, 42 т/о, 45 т/о, 50, 50 т/о, 56 т/о, 60, 60 т/о, 65 т/о, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 110 с обточк., 120 т/о, 140, 150, 160, 170, 180, 200.	
<b>Сталь 30X13</b>	ГОСТ 5949-75, 2590-88
30 т/о, 32 т/о, 40 т/о, 42 т/о, 45 т/о, 48 т/о, 50 т/о, 50 т/о с обточк., 56 т/о с обточк., 65 т/о, 70 т/о, 80 т/о, 90 с обточк., т/о, 90 т/о.	
<b>Сталь 4X5MФC</b>	ГОСТ 5950-73, 2590-88
68 с обточк., 68 т/о, 70, 90, 105.	
<b>Сталь 6XB2C</b>	ГОСТ 5950-73, 2590-88
170 с обточк., с/о, 180 с обточк., с/о.	
<b>Сталь 9XC</b>	ГОСТ 4543-71, 2590-88
12 т/о, 14 т/о, 16 т/о, 18, 20 т/о, 22, 22 т/о, 25 т/о, 26 т/о, 27, 27 т/о, 28 т/о, 30 т/о, 31 т/о, 32 т/о, 36 с т/о, 36 т/о, 40 т/о, 42 т/о, 45 т/о, 48 т/о, 50 т/о, 56 т/о, 58 т/о, 60 т/о, 65 т/о, 68 т/о, 70 с обточк., 75 т/о, 80 т/о, 90 т/о, 100 т/о, 110 т/о, 120 т/о, 130 т/о, 140 т/о, 150, 160 т/о, 170 т/о, 180, 180 т/о, 200, 210, 220 т/о, 230, 240 т/о, 250 т/о, 260, 270, 280 т/о, 290 т/о.	
<b>Сталь 25X2M1Ф, 12X1MФ</b>	ГОСТ ТУ14-1-1529-2003
50, 60, 80, 90.	
<b>Квадрат</b>	
<b>Сталь 3</b>	ГОСТ 380-94, 2591-88
16x16, 25x25, 32x32, 35x35, 40x40, 45x45, 50x50, 60x60, 80x80, 100x100, 125x125, 130x130, 150x150.	
<b>Сталь 20</b>	ГОСТ 1050-88, 2591-88, ТУ У 14-2-1231-99
22 x 22, 25 x 25, 28 x 28, 30 x 30, 32 x 32, 40 x 40, 42 x 42, 60 x 60, 65 x 65, 70 x 70, 75 x 75, 80 x 80, 90 x 90, 100 x 100 т/о, 120 x 120 т/о, 130 x 130 т/о, 140 x 140 т/о, 150 x 150 т/о.	
<b>Сталь 35</b>	ГОСТ 1050-88, 2591-88
22 x 22, 28 x 28, 30 x 30, 32 x 32, 70 x 70, 75 x 75, 80 x 80, 90 x 90.	
<b>Сталь 45, 40X</b>	ГОСТ 1050-88, 4543-71, 2591-88, ТУ У 14-2-1231-99
12 x 12, 22 x 22, 25 x 25, 28 x 28, 30 x 30, 32 x 32, 35 x 35, 40 x 40, 50 x 50, 60 x 60, 65 x 65, 70 x 70, 75 x 75, 80 x 80, 90 x 90, 100 x 100 п, 100 x 100 т/о, 120 x 120 т/о, 130 x 130 т/о, 140 x 140 т/о, 150 x 150 т/о.	
<b>Сталь У8</b>	ГОСТ 1050-88, 2591-88
12 x 12.	
<b>Сталь 12XH3A</b>	ГОСТ 4543-71, 2591-88
200 x 200.	
<b>Шестигранник</b>	
<b>Сталь 3</b>	ГОСТ 380-94, 2879-88
17, 19, 22, 32, 36, 41, 46, 52, 55, 57.	

<b>Сталь 20</b>	ГОСТ 1050-88, 2879-88
14 17 19 22 24 28 30 32 36 38 50 52 55 57 62 65 75	
<b>Сталь 35</b>	ГОСТ 1050-88, 2879-88
14 17 19 22 24 27 30 41 46 50 57 62 65 75 85	
<b>Сталь 45</b>	ГОСТ 1050-88, 2879-88
22 24 27 32 41 46 50 52 57 62 65 75	
<b>Сталь 40X</b>	ГОСТ 4543-71, 2879-88
14 17 19 22 24 25 27 28 30 32 36 41 43 46 52 55 57	
<b>Лист</b>	
<b>Сталь 3</b>	ГОСТ 14637-89, 19903-74, 380-94
2.1-2.5 8 мм 10 мм 12 мм 14 мм 16 мм 18 мм 20 мм 25 мм 30 мм 40 мм 50 мм 60 мм 105 мм	
<b>Сталь 20</b>	ГОСТ 1050-88, 19903-74, 1577-93
8 мм 10 мм 12 мм 14 мм 16 мм 20 мм 25 мм 30 мм 40 мм 50 мм 60 мм	
<b>Сталь 45</b>	ГОСТ 1050-88, 19903-74, 1577-93
2 мм г/к трав., 2 мм х/к трав., т/о. 2.5 мм х/к трав., т/о. 3.5 мм г/к трав., без т/о. 4 мм г/к, т/о. 5 мм, 6 мм, 8 мм	
10 мм 12 мм 14 мм 16 мм 18 мм 20 мм 25 мм 30 мм 40 мм 50 мм 60 мм	
<b>Сталь 40X</b>	ГОСТ 4543-71, 19903-74, 1577-93
8 мм 10 мм 12 мм 14 мм 16 мм 20 мм 25 мм 30 мм 40 мм 50 мм 60 мм	
<b>Сталь 65Г</b>	ГОСТ 14959-79, 19903-74, 1577-93
0.5 мм х/к трав., т/о. 0.8 мм х/к трав., т/о. 1 мм х/к трав., т/о. 1.2 мм х/к трав., т/о. 1.5 мм х/к трав., т/о. 2.5 мм х/к трав., т/о. 3 мм г/к, т/о. 3.5 мм г/к трав., т/о. 4 мм г/к, т/о. 4.5 мм, 10 мм 12 мм 14 мм 16 мм 18 мм 20 мм 25 мм 30 мм	
<b>Сталь 30ХГСА</b>	ГОСТ 14959-79, 19903-74, 1577-93
2 мм х/к трав., т/о. 2.5 мм х/к трав., т/о. 3 мм х/к трав., т/о. 3.5 мм г/к трав., т/о. 4 мм г/к, т/о. 5 мм, 6 мм, 8 мм	
10 мм 12 мм 16 мм 20 мм 25 мм 30 мм 40 мм 50 мм	
<b>Полоса</b>	
<b>Сталь 3-5</b>	ГОСТ 103-76, 380-94
2.5 x 6, 10 x 30, 10 x 45, 10 x 50, 10 x 60, 10 x 65, 10 x 75, 10 x 90, 12 x 40, 12 x 45, 12 x 50, 12 x 60, 12 x 70, 12 x 75, 12 x 150, 13 x 225, 13.5 x 51, 14 x 45, 15 x 90, 16 x 25, 16 x 30, 16 x 60, 17 x 41.5	
<b>Сталь 20</b>	ГОСТ 103-76, 1050-88
14 x 45	
<b>Сталь 35</b>	ГОСТ 103-76, 1050-88
6 x 40, 6 x 60, 14 x 45	
<b>Сталь 45</b>	ГОСТ 103-76, 1050-88
6 x 30, 8 x 40, 10 x 20, 10 x 22, 10 x 40, 12 x 20, 12 x 22, 12 x 25, 12 x 45, 16 x 25, 16 x 45, 18 x 90, 20 x 30, 20 x 32, 25 x 32, 25 x 40, 25 x 60, 30 x 70, 32 x 56, 36 x 56	
<b>Сталь 65Г: 60С2А</b>	ГОСТ 103-76, 4543-71
6 x 45, 6 x 50, 8 x 60, 10 x 50, 30 x 50	
<b>Сталь 40X</b>	ГОСТ 4543-71/2590-88
25 x 60	
<b>Проволока пружинная</b>	
<b>Сталь 60С2А</b>	ГОСТ 14963-78
2, 3 [Н-НХ-2] 3.5 [Н-НХ-2] 4 [Н-НХ-2] 10 [Н-НХ-2]	
<b>Сталь 70</b>	ГОСТ 9389-75
4.0 кат Б кл.2, 5.0 кат Б кл.2, 6.0	
<b>Арматура</b>	
<b>Арматура</b>	ГОСТ 7566-94: ДСТУ 3760-98
18	